

rev. 00 - 14/10/22

## PICO RECO 100

kit de réparation

ACZ500023 - ACZ500001 - ACZ500002  
ACZ500014 - ACZ500024 - ACZ500012



### LE KIT CONTIENT:

- Partie avant esthétique
- Carte de gestion électronique
- 2 moteurs
- Bloc d'alimentation
- Câble de connexion

Le kit est livré pré-assemblé

### ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACZ500023	
ACZ500001	
ACZ500002	
ACZ500014	
ACZ500024	
ACZ500012	